

SmarConstruction Edge2 エラーコード表  
 対応\_ソフトウェア versionV10.4.3までのエラー

エラーコード	エラー文言	対処方法・確認事項について
A0206002	点群生成に失敗しました。  考えられる原因と対処方法： ・ PPK以外のフライトデータが含まれる：点群生成方法を変更し、再度点群生成を実施してください ・ PPKのフライトデータだが、PPKログが存在しない：PPKログを確認し、取得できていない場合は再フライトを実施してください ・ 別機体でPPKログを取得している：該当するPPKログファイルをインポートし、再度点群生成してください	PPKログがフライト時間以上取得できているか確認が必要です PPKログに問題があれば再フライトを行ってください 別機体でPPKを取得していた場合、インポートするログファイルに誤りがないか確認が必要です
A020600B	点群生成に失敗しました。  考えられる原因と対処方法： ・ PPK以外のフライトデータが含まれる：点群生成方法を変更し、再度点群生成を実施してください ・ PPKのフライトデータだが、PPKログが存在しない：PPKログを確認し、取得できていない場合は再フライトを実施してください ・ 別機体でPPKログを取得している：該当するPPKログファイルをインポートし、再度点群生成してください	PPKログとフライトデータ確認が必要です 問題があれば再フライトを行ってください 別機体でPPKを取得していた場合、インポートするログファイルに誤りがないか確認が必要です 問題が無ければサポートにPPKログとフライトデータを提供ください

A020600E	エアロボ PPK のフライトデータは、「GCPのみ」設定での点群生成を実行できません。「GCPのみ」以外の点群生成方法を選択し、再度点群生成してください。 ネットワーク RTK サービスのサーバーに接続できません。	エアロボ PPK のフライトデータではGCPのみのSPM処理を実行することができません GCPのみの場合はAeroboPPK以外で処理する必要があります
A0300001	考えられる原因と対処方法： ・インターネット通信が不安定：通信環境を確認し、安定した場所で再度実施してください ・Edge起動開始直後のため不安定：2~3分待ってから再度実施してください	Ntripサービスが利用（受信）できない可能性があります 他のNtripサービスに変更することで受信可能か確認を行ってください Edgeデバイスが起動直後の場合、数分お待ち頂いてから再実施ください
A0400002	座標変換に失敗しました。 設定したプロジェクトの座標系が正しいか、確認してください。 正しい座標系を設定してもエラーが続く場合は、エラーコードをメモしてお問い合わせください。	EPSGコードが一致しているか確認ください
A0400003	フライトデータが読み込めませんでした。 サポート対象外のフライトデータが含まれている可能性があります。  対応機種： Phantom 4 RTK(DJI), Mavic3 Enterprise(DJI), Mavic3D(DJI), Matrice 300 RTK(DJI), Matrice 350 RTK(DJI), Matrice 4E(DJI), Matrice 400(DJI), Explore1(Skycatch), エアロボ PPK(エアロセンス), 蒼天(ACSL)  対応可能なドローンデータの場合でもエラーが発生する場合は、エラーコードをメモしてお問い合わせください。	非サポートのフライトデータ(Exifなど)が含まれている場合があります ドローンが対応機種が確認ください 改善しない場合は、サポートにPPKログとフライトデータを提供ください
A0400005	点群生成に失敗しました。  考えられる原因と対処方法： ・測量面積の超過：測量範囲を限定し、再フライトを実施してください ・撮影データの不良：撮影画像が暗くないかを確認し、再フライトを実施してください ・ラップ率の問題：フライト設定を確認し、再フライトを実施してください  このエラーが繰り返し発生する場合は、エラーコードをメモしてお問い合わせください。	点群の生成密度を低密度に変更してください 測量面積を上限面積以下に変更してください
A0500001	PPK 処理に失敗しました。 PPKログ取得時のSMART CONSTRUCTION Edge 本体の設置位置が正しいか確認してください。	PPKがfixしなかった可能性があります 再フライトを試行下さい 再フライトで改善しない場合は、サポートにPPKログとフライトデータを提供ください
A0500002	点群生成に失敗しました。  考えられる原因と対処方法： ・RTK以外のフライトデータが含まれる：点群生成方法を変更し、再度点群生成を実施してください ・RTKが失敗している：ドローンのRTK設定を確認し、再フライトを実施してください	フライト時の設定と処理方法が一致していない可能性があります PPKを利用したフライトの場合はPPK処理を行ってください フライト時の設定がRTKの設定で、処理が失敗している場合は、ドローン側の設定を見直し、再フライトを実施してください
A0701002	点群生成に失敗しました。 エラーコードをメモしてお問い合わせください。	再フライトを試行下さい 再フライトで改善しない場合は、サポートにPPKログとフライトデータを提供ください
A0701003	点群生成に失敗しました。 2機種以上のドローンのデータが混在しています。 同じドローンのデータを使用するか、異なる解像度の画像を除外して、再度点群生成してください。	複数フライトを一括処理する場合、 同じ画像サイズになっているかを確認が必要です
A070100A	フライトデータに問題があり、点群生成に失敗しました。 エラーコードをメモしてお問い合わせください。	各フライトを単体で処理し成功するか確認ください フライトデータのラップ不足の可能性あります  事前チェック ドローンの機体・カメラの不具合チェック・フライト前のレンズキャップの取外しを行います  再フライトで改善しない場合は、サポートにPPKログとフライトデータを提供ください
A0702001	点群生成に失敗しました。 エラーコードをメモしてお問い合わせください。	発生時刻、エラーコードを添えてサポートにお問合せください
A0702002	点群生成に失敗しました。 エラーコードをメモしてお問い合わせください。	発生時刻、エラーコードを添えてサポートにお問合せください
A0702003	点群生成に失敗しました。 エラーコードをメモしてお問い合わせください。	発生時刻、エラーコードを添えてサポートにお問合せください
A6A01002	送信先でのサーバーでエラーが起きました エラーコードをメモしてお問い合わせください	認証エラーとしてアプリにログイン出来ていない可能性があります  ログイン操作を行っているか確認が必要です  通信状況が悪い場所で操作を行っていないか確認が必要です
A0702004	点群生成に失敗しました。 エラーコードをメモしてお問い合わせください。	発生時刻、エラーコードを添えてサポートにお問合せください
A0702005	点群生成に失敗しました。 エラーコードをメモしてお問い合わせください。	発生時刻、エラーコードを添えてサポートにお問合せください
A0702006	点群生成に失敗しました。 エラーコードをメモしてお問い合わせください。	発生時刻、エラーコードを添えてサポートにお問合せください